


9 MEDIDAS PARA PREVENIR INCENDIOS



1

No aproximar fuentes de calor a materiales combustibles (líquidos y gases). Puede provocar una gran explosión o deflagración.



2

No sobrecargar las tomas de corriente. Se pueden recalentar y producir chispas eléctricas.



3

Señalar e informar y al responsable de las instalaciones sobre cualquier anomalía eléctrica o en la protección contra incendios.



4

Recordar la prohibición de fumar en el centro de trabajo. Puede acarrear fuertes multas.



5

Intentar dentro de lo posible, al acabar el trabajo, apagar los aparatos eléctricos que no necesiten estar en funcionamiento.



6

Mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Evitar suciedad, acumulación de papel y cartón, derrame de líquidos, u otro material inflamable.




7

En caso de olor a gas o producto inflamable, avisar al personal de mantenimiento o seguir las indicaciones del plan de emergencia del centro de trabajo.



8

No obstaculizar los recorridos y salidas de emergencia o evacuación.



9

Mantener los equipos de incendios (extintores, bocas de incendios, pulsadores,...) deben estar accesibles y señalizados, para su utilización ante una emergencia.